

Návod na údržbu povrchů upravených voskovým olejem PX KRISTAL

Je nutno říci, že povrch není určen pro znečištěné boty z ulice. Povrchy upravené materiálem Painttex Kristal je vhodné správně udržovat. Pravidelnou péčí prodloužíme vlastnosti a vzhled natřené plochy. Rozlišujeme mezi pravidelným a renovačním udržováním.

Pravidelná péče

Slouží pro udržení vzhledu a vlastností povrchu. Povrch si udržuje svoje vlastnosti, jako např. pružnost a celistvost. Odstraňujeme nečistoty, které by mohly ulpět v horní vrstvě nátěru.

Pro denní čištění je dostačující povrch důkladně vysát a vytřít vlhkým hadrem namočeným ve vodě s neutrálním čistícím prostředkem. Pro důkladné vyčištění a prodloužení životnosti použijte však pravidelně směs vody a čistícího prostředku **PX Kristal čistič** v poměru 50ml prostředku na 8 ltr vody. Tato směs slouží pro jemné a šetrné čištění a zpomaluje opotřebování nátěru.

Renovace

Po určité době, kdy dochází vlivem používání a tím i opotřebení povrchu je vhodné jej znovu důkladněji ošetřit a vytvořit tenkou odolnou vrstvu, která znovu zlepší jeho vlastnosti a oddálí potřebu větší renovace formou přebroušení a nanesení nové vrstvy.

Podle rychlosti opotřebování a k prevenci proti opotřebení použijte 1-2 x ročně **PX Kristal balzám**. Čistý a suchý povrch lehce přebrouste přiloženou brusnou vlnou. Poté na přiložený hadřík naneste udržovací přípravek **PX Kristal balzám** a jemným přetřením plochy vytvoříte nový tenký ochranný film. Tyto kroky proveďte včas, ještě před tím, než budou viditelné stopy na pochůzných, často používaných místech.

Upozornění :

Dbejte na dostatečné odvětrání prostoru. Hadříky napuštěné udržovacím olejem mohou hrozit samovznícením. Po ukončení činnosti je vhodné je uzavřít do plechové nádoby, popř. namočit do vody.